

## **Dostępność architektoniczna**

Publiczne Przedszkole nr 6 Stokrotka – adres : Aleja Tysiąclecia 21, 78-600 Wałcz.

Przy przedszkolu znajduje się parking na 23 miejsca. Na parkingu wyznaczone są dwa miejsca dla osób z niepełnosprawnością (oznakowane zgodnie z wymogami rozporządzenia). Przedszkole jest usytuowane w dwóch budynkach piętrowych, oznaczonych jako budynek T 19A oraz budynek T 21. W budynkach wewnątrz znajdują się schody prowadzące na pierwsze piętro. Budynki T19A i T 21 nie są wyposażone w windy.

### **Opis dostępności wejścia do budynków T19A i T 21 oraz przechodzenia przez obszary kontroli:**

#### **Budynek T 19 A:**

Główne wejście nr 1 do budynku T 19A znajduje się od strony ogrodu między dwoma budynkami wejście posiada schody z czterema stopniami. Drzwi wejściowe 1 mają 90 cm.

Wejście nr 2 znajduje się od strony Szkoły Podstawowej nr 4, posiada bezpieczną pochylnię dla wózków oraz schody z czterema stopniami. Drzwi wejściowe 2 otwierają się dodatkowo mają ponad 140 cm.

Wejście nr 3 znajduje się od strony stadionu przy parkingu z poziomu chodnika, wejście po czterech stopniach. Drzwi wejściowe 3 otwierają się dodatkowo mają ponad 150 cm.

Wszystkie trzy wejścia do budynku objęte są monitoringiem wizyjnym.

#### **Opis dostępności korytarzy schodów i windy:**

- W budynku T 19A są 2 szatnie dla dzieci. Na parterze jest szatnia dla trzech grup - jest dostępna z głównego korytarza, umożliwiony jest wjazd wózkiem. Na parterze są dwie sale zabaw. Na piętrze znajduje się szatnia dla dwóch grup, trzy sale zabaw, gabinet dyrektora i sekretariat.
- W budynku brak windy osobowej.

#### **Opis dostosowań budynku:**

- Pochylnia dla wózków przy wejściu drugim do budynku T 19 A, umożliwia wejście do szatni, dwóch sal zabaw, sali gimnastycznej, toalet dla dzieci i dostosowanej toalety dla niepełnosprawnych. Toaleta dostępna i dostosowana dla osób z niepełnosprawnością oznakowana standardowo. W toalecie jest przestrzeń manewrowa oraz system przywołania.
- W budynku brak platformy informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
- W budynku brak oznaczeń w alfabecie Braille'a oraz brak oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących;
- Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych: Przy bramie głównej są miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.
- Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:  
Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej. Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.
- Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online: Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Istnieje możliwość po uprzednim umówieniu się e – mail [referent@stokrotka.walcz.pl](mailto:referent@stokrotka.walcz.pl) , [dyrektor@stokrotka.walcz.pl](mailto:dyrektor@stokrotka.walcz.pl) iż dyrektor lub sekretarka udzieli informacji pisemnie zadanej.

### Budynek T 21

Dojście do budynku jest od strony ogrodu między dwoma budynkami, wejście po dwóch stopniach – brak pochylni dla wózków. Drzwi wejściowe z możliwością otwarcia 130 cm. Wejście do budynku objęte jest monitoringiem wizyjnym.

W budynku T 21 na parterze znajduje się szatnia dla dzieci oraz pomieszczenia Żłobka Miejskiego z osobnym wejściem.

#### Opis dostępności korytarzy schodów i windy:

- W budynku T 19A szatnia dla trzech grup znajduje się na parterze i jest dostępna z głównego korytarza. Na piętrze są trzy grupy przedszkolne
- W budynku brak windy osobowej wejście po dwóch schodach.

#### Opis dostosowań budynku:

- Brak pochylni dla wózków przy wejściu pierwszym do budynku T 21.
- W budynku brak platformy informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
- W budynku brak oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.
- W budynku T 21 brak toalet dostosowanych dla osób z niepełnosprawnością.
- Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych: Drugie miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych.
- Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej. Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

- Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online: Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
- Istnieje możliwość po uprzednim umówieniu się e – mail [referent@stokrotka.walcz.pl](mailto:referent@stokrotka.walcz.pl) , [dyrektor@stokrotka.walcz.pl](mailto:dyrektor@stokrotka.walcz.pl) iż dyrektor lub sekretarka udzieli informacji pisemnie zadanej.